

Diagnosedaten RC-SM-16 Teacher V1.00a Scanic 142M

Multinaut Graupner 4108


Alle Schalter in Mittelstellung



Schalter 1 und Schalter 8 oben



Schalter 1 und 8 unten


Diagnose
Proportionalkanäle
Neutral
Prop #1: 1,518 ms 0 N 1,518 ms
Prop #2: 1,508 ms 0 N 1,508 ms
Prop #3: 1,516 ms 3 1,500 ms
Prop #4: 0,000 ms 0 N 1,500 ms
Prop #5: 0,000 ms 0 N 1,500 ms
Prop #6:
Prop #7:
Prop #8:
Ausgänge
Ausgang 1:
Ausgang 2:
Ausgang 3:
Ausgang 4:
Ausgang 5:
Ausgang 6:
Ausgang 7:
Ausgang 8:
Ausgang 9:
Ausgang 10:
Ausgang 11:
Ausgang 12:
Ausgang 13:
Ausgang 14:
Ausgang 15:
Ausgang 16:
Test
Servo-Ausgänge
Servo 1: 1,500 ms
Servo 2: 1,500 ms
Servo 3: 1,500 ms
Servo 4: 1,500 ms
Diverses
Firmware: 1.00a
Fehlercode: 0
Akku-Spannung: 12,6 V
Akku-Schwelle: 10,0 V
Ausgangsstrom: 0,00 A
Lichtmodul
LM-Servo 1: 1,500 ms
LM-Servo 2: 1,500 ms
LM-Servo 3: 1,500 ms
LM-Servo 4: 1,500 ms
Motor 0
Geschwindigkeit: 0
Nautic-Modus
159 159 089 118 118 118 118 118 118 089 000 000 000 000 000 000 000 000 000
S: 235 155 O: 155 129 U: 105 039 B: 002 008
lesen
Aufgezeichnete Diagnose auf Festplatte
000.000 s
Aufzeichnung starten
Aufzeichnung abspielen
Beenden
Verbunden - Live Diagnose