

Tekin - FX Series 1/10 Brush...
Tekin FXR setup? - RCCr...
WEB.DE - E-Mail-Adress...
beier soundmodul - Yah...
Produkte
USM-RC-2 Sound-Teacher V1.40a - 160417-Sound_Blazer_V8_V2.usm
Diagnose
Proportionalkanäle
Kanal #1: 1,50 ms
Kanal #2: -28 C
Kanal #3: -1 N
Kanal #4: 0 N
Kanal #5:
Kanal #6:
Kanal #7:
Kanal #8:
Kanal #9:
Kanal #10:
Analogeingänge
X1/4: 117
X1/5: 121
X1/6: 117
X1/7: 117
Eingänge
Fahrsound:
X1/4:
X1/5:
X1/6:
X1/7:
Ausgänge
Ausgang 1
Ausgang 2
Ausgang 3
Ausgang 4
Ausgang 5
Ausgang 6
Ausgang 7
Ausgang 8
Ausgang 9
Ausgang 10
Ausgang 11
Ausgang 12
Ausgang 13
Ausgang 14
Ausgang 15
Ausgang 16
Ausgang 17
Ausgang 18
Ausgang 19
Ausgang 20
Ausgang 21
Ausgang 22
Test
Diverses
Firmware: 1.40a
Lautstärke (Software): 100%
Trimmer: 129
Geschwindigkeit: 0 0
Akkuspannung (V): 8,3
Tab-Pos / Speed: 157 112 0
Ausgangsstrom (A): 0,00
Sound-Nr.: 0
Ausgangsstrom EXM-2 (A): 0,00
Hysteresis.: 0
Nautic-Modus
lesen
Aufgezeichnete Diagnose auf der SD-Karte
024,4s
Beenden
Projekt-Notizen
Ausgänge
Ausgangs-Sequenzen
Servo-Ausgänge
Auslöseverzögerung (ms)
Bereich A/D: 1000
Bereich B/C: 500
Speicherbelegung:
0,05 %
Projektdaten auf der SD-Karte speichern
Schnellzugriff
USM-RC-2 Ne
ANTWORT ERSTELLE
Betreff: